






LED STRIP VALUE



	EAN	I x w x h [mm]	V _{DC}	W	W/m*	lm	lm/m*	lm/W*	K	Ø (°C)	R _a
LS VAL-300/827/5	4058075296060	5000 x 8 x 1.3	24V	14.5	3.0	1262	300	100	2700	-20...+40	120° >80
LS VAL-300/830/5	4058075296091	5000 x 8 x 1.3	24V	14.5	3.0	1307	310	103	3000	-20...+40	120° >80
LS VAL-300/840/5	4058075296121	5000 x 8 x 1.3	24V	14.5	3.0	1307	330	110	4000	-20...+40	120° >80
LS VAL-300/865/5	4058075296152	5000 x 8 x 1.3	24V	14.5	3.0	1307	330	110	6500	-20...+40	120° >80
LS VAL-600/827/5	4058075296664	5000 x 8 x 1.3	24V	27	5.5	2276	540	98	2700	-20...+40	120° >80
LS VAL-600/830/5	4058075296787	5000 x 8 x 1.3	24V	27	5.5	2311	550	100	3000	-20...+40	120° >80
LS VAL-600/840/5	4058075296930	5000 x 8 x 1.3	24V	27	5.5	2533	570	104	4000	-20...+40	120° >80
LS VAL-600/865/5	4058075296992	5000 x 8 x 1.3	24V	27	5.5	2533	580	105	6500	-20...+40	120° >80
LS VAL-1000/827/5	4058075296305	5000 x 8 x 1.3	24V	55	12.0	4027	980	82	2700	-20...+40	120° >80
LS VAL-1000/830/5	4058075296336	5000 x 8 x 1.3	24V	55	12.0	4107	1000	83	3000	-20...+40	120° >80
LS VAL-1000/840/5	4058075296367	5000 x 8 x 1.3	24V	55	12.0	4222	1050	88	4000	-20...+40	120° >80
LS VAL-1000/865/5	4058075296398	5000 x 8 x 1.3	24V	55	12.0	4222	1050	88	6500	-20...+40	120° >80
LS VAL-1400/827/5	4058075296848	5000 x 8 x 1.3	24V	61	12.0	5440	1400	117	2700	-20...+40	120° >80
LS VAL-1400/830/5	4058075296879	5000 x 8 x 1.3	24V	61	12.0	5511	1420	118	3000	-20...+40	120° >80
LS VAL-1400/840/5	4058075296909	5000 x 8 x 1.3	24V	61	12.0	5618	1450	121	4000	-20...+40	120° >80
LS VAL-1400/865/5	4058075296961	5000 x 8 x 1.3	24V	61	12.0	5618	1450	121	6500	-20...+40	120° >80

* Value based on 1st meter

LED STRIP VALUE





2

LED STRIP VALUE






A






3

LED STRIP VALUE



4

LED STRIP VALUE



5

D Achten Sie auf eine saubere glatte Montagefläche, die gewährleistet, dass die erlaubten Betriebstemperaturen nicht überschritten werden. Auf thermisch leitfähigem Untergrund montiertes Modul: Vor dem Anlöten Kabel und Lötpads vorverzinnen und für max. 3s bei 350°C löten; vor jeder weiteren Lötzung zuerst Löttstelle komplett abkühlen lassen; Schäl- oder Scherkräfte verhindern. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. Bei Montage auf metallischen Flächen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen an der Stelle der Lötkontakte eine Isolation zwischen Montagefläche und Modul vorzusehen. Das Modul muss auf einer thermisch leitenden Fläche montiert werden, um sicherzustellen, dass T_c nicht überschritten wird. "Wert auf der Basis des 1. Meters

G Ensure that the mounting surface is clean and smooth. This guarantees that the allowed operating temperatures are not exceeded. Module mounted to a thermally conductive surface: Before soldering, tin-plate the cable and solder pads first and solder for max. 3s at 350°C; before every further soldering step, allow the solder point to completely cool down; prevent peeling or shearing forces. The module is mounted using the double-sided adhesion tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. If mounted to metallic surfaces, apply insulation between the mounting surface and the module to prevent short-circuits at the solder contact points. The module needs to be mounted to a thermally conductive surface to ensure that T_c is not exceeded. Protect against mechanical and electrostatic loads when mounted. "Value based on 1st meter

F Assurez-vous d'avoir une surface de montage lisse et propre qui garantit que les températures d'exploitation autorisées ne sont pas dépassées. En cas de module monté sur un fond thermique conductible : avant de souder les câbles et les coussinets de soudure, exécuter un préparage et souder au maximum 3s à 350°C ; avant tout autre brasage, laisser refroidir complètement d'abord le point de soudure ; empêcher l'apparition de forces de traction et de cisaillement. Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliquée sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussières. Veillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. En cas de montage sur des surfaces métalliques, il faut prévoir une isolation pour éviter les courts-circuits à l'endroit des contacts de soudage entre la surface de montage et le module. Le module doit être monté sur une surface transmettant la chaleur afin de s'assurer que T_c n'est pas dépassé. Une fois installé, protéger le produit contre les sollicitations mécaniques et électrostatiques. "Valeur basée sur le 1er mètre

I Accertarsi che la superficie di montaggio sia pulita e liscia per garantire che non vengano superate le temperature di esercizio ammesse. Módulo montado su fondo termoconduttivo: prima di saldare, prestargne cavi e piazzole e saldare al massimo per 3s a 350°C; prima di ogni ulteriore saldatura, lasciare raffreddare completamente il giunto saldato; evitare forze desquamanti o di taglio. Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grassi, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primi consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. In caso di montaggio su superfici metalliche, al fine di evitare cortocircuiti nella zona dei contatti di saldatura, occorre prevedere un isolamento fra superficie di montaggio e modulo. Il modulo deve essere montato su di una superficie termoconduttrice per garantire che non venga superata T_c . Una volta installato, proteggere il prodotto dalle sollecitazioni meccaniche ed elettrostatiche. "Vale basée sul 1° metro

E Procure una superficie de montaje limpia y llana que garante que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas. Módulo montado sobre una base conductor térmica: antes de soldar, pre-estirar cable y puntos de soldadura y soldar durante máx. 3s a 350°C; antes de volver a soldar, deje enfriar completamente el punto de soldadura primero; evite aplicar fuerzas de arranque o en tijera. El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primeros recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. En caso de montaje sobre superficies metálicas, para evitar cortocircuitos en el punto de los contactos de soldadura, hay que prever un aislamiento entre la superficie de montaje y el módulo. El módulo debe estar montado en una superficie conductora térmica para garantizar que no se supere T_c . Una vez montado, protejalo de cargas mecánicas y electrostáticas. "Valor basado en el 1.^{er} metro

H Assegure uma superfície de montagem limpa e lisa, que garanta que as temperaturas de serviço permitidas não sejam transgredidas. Módulo montado sobre uma base com condutividade térmica: antes de proceder à soldadura, pré-estirar o cabo e as almofadas de solda, e soldar no máx. durante 3 seg. a 350°C; antes de cada outra soldadura deixar arrefecer primeiro o ponto de soldadura na totalidade; impedir forças de descollagem ou de cisalhamento. A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. Nas montagens sobre bases metálicas é necessário prever um isolamento entre a superfície de montagem e o módulo, para evitar curto-circuitos no local dos contactos de soldadura. O módulo tem de ser montado sobre uma base com condutividade térmica, para assegurar que a T_c não é transgredida. Em estado montado, assegurar a proteção contra cargas mecânicas e eletrostáticas. "Valor baseado no 1º metro

H Προσέξτε η επιφάνεια να είναι καθαρή και λεία και να εξασφαλίζεται να γίνεται υπέρβαση των επιτρεπόμενων θερμοκρατιών εργασίας. Στοιχείο τοποθετούμε σε θερμικά αύγιμη επιφάνεια: πριν την συγκόλληση να γίνεται επικαστόπερση του καλωδίου και των παντού συγκόλλησης και συγκόλλησης επί μέρους 3ετών. Στα 350°C. Πριν από κάθε περιστέριο συγκόλληση αφήστε το σημείο συγκόλλησης να κριώσει πλήρως. Να παραπέσεται δύναμης αποκόλλησης και διάτησης. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλησης τανίας στην άποψη. Προσέξτε οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, σιλικόνη και ρυπογόνα ωματία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 3M ως προς τα συνιστώμενα Primer για διαφορετικές επιφάνειες. Τα υλικά στέρεψης πρέπει να είναι στερεά. Κατά την τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες πρέπει προς αποφύγη βραχιουκλώματος της επιφάνειας συγκόλλησης να προβλέψεται μόνιμη μεταβολή της επιφάνειας τοποθέτησης και του στοιχείου. Το στοιχείο πρέπει να τοποθετηθεί σε θερμικά αύγιμη επιφάνεια ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει υπέρβαση του T_c . Αφού τοποθετηθεί να προστατευτεί από λίπη, λάδια, σιλικόνη και ηλεκτροστατικό φόρτο. "Τιμή με βάση το 1 μέτρο

N Zorg voor een schoon, glad montagelak dat verzekert dat de toegestane bedrijfstemperaturen niet worden overschreden. Op thermisch geleidende ondergrond gemonteerde module: vóór het aansolderen van kabels en solderpads voorvertinnen en max. 3 s bij 350°C solderen; voor elke volgende soldering weer het solderpunt volledig laten afkoelen; afpellen- of schuifkrachten verhinderen. De montage van de module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdige plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuileldeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. Let erop dat de beschermhars volledig wordt verwijderd. Bij montage op metalen oppervlakken dient, om kortslingingen te vermijden, op de plaats van de solderecontacten een isolatie tussen montagelak en module te worden aangebracht. De module moet op een thermisch geleidend oppervlak worden gemonteerd, om te verzekeren dat T_c niet wordt overschreden. In gebouwde toestand beschermen tegen mechanische en elektrostatische belasting. "Waarde gebaseerd op de 1e meter

S Välj en ren och jämn monteringsytan som säkerställer att de tillslagna driftstemperaturerna inte överskrids. Modul monterad på termiskt ledande underlag: före lönningen skall kabel och löddynor för-förtannas och lötas i max. 3s vid 350°C; före nästa lönning skall lödstället först få svalna helt; förhindra avskalnings- eller skjukvrafter. Modulen monteras med hjälp av den dubbelsidiga tejp som sitter på baksidan. Det är absolut nödvändigt att ytorna är rena och fria från fett, olja, silikon och smuts. Beakta hänvisningarna från 3M avseende rekommenderad primer för olika ytor. Fastställningsmaterialen måste vara fasta. Montera att hålla bort allt löpande tejp från kontakterna. Montern skall produkten skyddas mot mekanisk och elektrostatisk belastning. "Värde baserat på den 1:a metern

H Varmista, että asennuspinta on puhdas ja tasainen. Se takaav, että sallitut káyttölämpötilat ei läpäise yli. Lämpöä johtavalle pinnelle asennetusta moduulista: Ennen juotosta suoritetaan kaapelit ja juotoskappaleiden tinaus sekä juotetaan kork. 3 s ja 350 °C:ssa. Juotoskohdan annettaan jäähytä ennen uutta juotusta. Kuorivat ja leikkivät voimat estettään. Moduuli asennetaan kääntöpuolelle olevalla kaksipuoliseilla liimamauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasva, öljyä, silikonia eikä likahiuksia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri pinta-alueista. Monitulotilanteessa on tarpeen käyttää erilaista asennusmuotoa. Monitulotilanteessa on asennettava lämpöä johtavalle pinnelle, jotta T_c ei ylös. Suojaaa asennettuna mekaaniselta ja sähköstaattiselta rasitukselta. "Arvo ensimmäiselle metrille

H Varmista, että asennuspinta on puhdas ja tasainen. Se takaav, että sallitut káyttölämpötilat ei läpäise yli. Lämpöä johtavalle pinnelle asennetusta moduulista: Ennen juotosta suoritetaan kaapelit ja juotoskappaleiden tinaus sekä juotetaan kork. 3 s ja 350 °C:ssa. Juotoskohdan annettaan jäähytä ennen uutta juotusta. Kuorivat ja leikkivät voimat estettään. Moduuli asennetaan kääntöpuolelle olevalla kaksipuoliseilla liimamauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasva, öljyä, silikonia eikä likahiuksia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri pinta-alueista. Monitulotilanteessa on tarpeen käyttää erilaista asennusmuotoa. Monitulotilanteessa on asennettava lämpöä johtavalle pinnelle, jotta T_c ei ylös. Suojaaa asennettuna mekaaniselta ja sähköstaattiselta rasitukselta. "Arvo ensimmäiselle metrille

N Sørg for montering på en ren og glatt overflate, som sikrer at tilatte driftstemperaturer ikke overskrides. Hvis modulen monteres på termisk ledende materiale: forsikr kabell og loddepads for loddingen og arbeid maks. 3 sek. ved 350 grader; la kjoles helt for hver ny omgang. Unngå spalte- og skjærekraft. Modulen monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøyde med at overflatene er rene og frie for fett, olje, silikon og partikler. Folg 3Ms anbefalinger for primer til forskellige overflader. De monterede primers skal være godt hold. Vær nøyde med å fjerne releasepaperet helt. Ved montering på metalloverflater må det sorges for isolasjon mellom montasjeflate og modul så kortslutning i loddekantekpunktene unngås. For å sikre at T_c ikke overskrides, må modulen monteres på en termisk ledende flate. Når den er montert må modulen beskyttes mot mekanisk og elektrostatiske belastning. "Værdi basert på 1. meter

OK Vær opmærksom på en ren og glat overflade, der garanterer, at de tilslagnede driftstemperaturer ikke overskrides. På termisk ledende underlag monteret modul: Inden ledninger og loddepads loddes skal disse forud fortinnes og loddes i max. 3 sek ved 350 °C; lad loddestedet kold fuldstændigt af inden næste lönning; undgå træk- eller forvirridningskræfter. Modulen monteres vha. den på baksiden anbragte dobbeltklebende tape. Sorg for rene overflader, der skal være fri for fett, olie, silikon og snapspartikler. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskellige overflader. Fastgørelsesmateriale skal have den fornødne styrke. Sorg for, at beskyttelsesbåndet bliver fjernet helt. Ved montage på metaliske flader skal man for at undgå kortslutninger anbringe en isolering mellem montasjefloden og modulen, der hvor loddekantekonterne er placeret. Modulen skal monteres på en termisk ledende flade for at sikre, at T_c ikke overskrides. Skal i monteret tilstand beskyttes mod mekaniske og elektrostatiske belastning. "Værdi basert på den første meter

SK Dabajte na čistú hladkú montážnu plochu, ktorá zaručí, že sa neprekročia povolené prevádzkové teploty. Modul namontovaný na tepelné vodivom podklade: Pred lodením a lodepadiami loddies skál dislo firou fortinnes a loddies v max. 3 s pri 350 °C; ladjajte lodepadi a loddies skál pred ďalším lodením. Dabajte na čistú hladkú montážnu plochu, ktorá zaručí, že sa neprekročia povolené prevádzkové teploty. Modul namontovaný na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných primerov pre rôzne povrhy. Upevňovačia materiály musí byť vo svojej podstate pevné. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením na tepelné vodivom podklade. Dabajte na tepelné vodivom podklade: Pred spájkovaním káble a spájkovací plochy voprej pociúmateľne nechajte miesto spájkovania najprv úplne vychladnúť; zabráňte odstredovacím alebo šmykovým silám. Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepacej pásky. Modul sa umiestňuje na zadnej strane. Dabajte na čistú pôvodovú povrch, ktoré musí byť bez elektrostatických vln. Montáž modulu je v prvej fáze vlastne upevnením

(40) Aveți în vedere o suprafață de montare netedă, curată, care asigură că nu vor fi depășite temperaturile de operare admise. Modulul montat pe o suprafață suport conductibilă termic: înainte de lipire preconsoără cablurile și pad-urile de lipit și lipiți pentru max. 3 sec. la 350°C, înainte de orice altă lipire lăsați mai întâi să se răcească complet locul de lipire; evitați forțele de forcecare sau de coacere. Montarea modulului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsimi, ulei, silicon și particule de imputărită. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-suport recomandat pentru diferite suprafete. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărțare completă a benzii de protecție. La montarea pe suprafete metalice trebuie prevăzută o izolație între suprafața de montare și modul pentru evitarea scurtcircuitelor la nivel contactelor de lipire. Modulul trebuie montat pe o suprafață conductibilă termic, pentru a asigura că temperatura T_c a aparatului nu este depășită. Protejați modulul în starea încorporată contra sarcinilor mecanice și electrostatică. „Valoare bazată pe primul metru

Обрънете внимание монтажната повърхност да е чиста и гладка – така ще бъде гарантрано, че допустимите работни температури на яма да бъдат надвишавани. Монтиращ се върху термично проводима основа модулът преди запояването каландрирайте предварително кабела и платката и запойвайте за максимум 3 секунди при 350°C ; преди всяко следващо запояване пръво изчакайте мястото на спойката да се охлади напълно; предотвратете евентуалниили на лопене и срязване. Монтажът на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепваща лента. Обрънете внимание повърхностите да бъдат чисти, тоест по тях да няма машинни, масло, силикон и пръсъни частици. Слизавайте указанията на ЗМ относно препръзваните грундии боли за различни повърхности. Закрепвайте материали тръбъ да бъдат сами по себе си здрави. Махнете напълно предизвиката лента. При монтаж върху метални повърхности с цел избигване на късо съединение на мястото на контакта при запояване е предвидена изолация между монтажната повърхност и модула. Модулът тръбъ да се монтира върху термично проводима основа, за да сте сигури, че T_{c} няма да бъде надвишена. В монтирано състояние пазете от механично и електростатично натоварване. "Стойност на базата на 1-вия метър

(35) Montaaži pind peab olema puhas ja tasane, mis tagab, et lubatud tööttemperatuuri ei ületata. Soojust juhitaval aluspinnal monteeritav moodul: Enne külgejootmist kaob ja joontismisefiid elevnevalt üle finutida ja max 3 sek 35°C juures joota; enne iga edasist jootmist köigepealt joontiskontroll täielikult jahtuda lasta; väldita lõike- ja pööküdü. Mooduli montaaži toimub tagajärel üle kahapealse kleplindi abil. Pealispinnad peavad olema rasva-, öli-, silikooni- ja prahivabad. Pidage silmas 3M juhisidel erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruundite kohta. Kinnitustsmaterialid peavad olema tugevad. Pöörake tähelepanu sellele, et kaitselemts oleks täielikult eemaldatav. Montereides metallipindadel on lühiste vältimiseks joontiskontaktide juures ette nähtud montaažipinna ja mooduli väljal isoleatsioon. Moodulit tuleb montereida soojust juhitaval pinnal, mis tagab, et Te ei ületata. Ühendatud olekus kaitsa mehaanilise ja elektrostatilise korruumese eest. "Väärtus pöhineb 1. meetril

(17) Atkreipkite dėmesį, kad montavimo paviršius turi būti švarus ir lygus, kad nebūtų viršyta leistina eksploatavimo temperatūra. Ant šilumai laidaus pagrindinio sumontuotais modulis: prieš pradėjimą lituoti, iš pradžių kabelį ir lituoklio antgalį padenkininkai alavu ir maks. 3 cm. Šiuo lituotiko nustatė 350 °C, prieš kiekienvė kiti lituavimą leistiški lako galu atvesti litavimo vietai; stiklenis įsvingti nuplėšimo arba keramikos lėzis. Modulius montuojamas naujodant galę pritrinimą dvipusė lipinė juosta. Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai būtų švarūs, ant jų nebūtų tepalo, alyvos, silikonu ir purvo daileli. Atkreipkite dėmesį į 3M rekomenduojamus vairinių paviršių pirmuojuose dengiamiuosiu sluknios. Tvirtinamosios medžiagos turi būti virto. Stiklenės, kai apsauginė juosta būtų tankiniam atstumu. Montuojant ant metalinių paviršių, litavimo kontaktų vietoje reikia numatyti izoliaciją tarp montavimo paviršiaus ir modulio, kad būtų y galima įsvingti trumpo jungimo. Modulij reikia montuoti ant šilumai laidaus paviršiaus, kad būtų galima užtinkrinti, jog nebus viršyt. Tx. Įmontuotą modulį reikia apsaugoti nuo mechaninių ir elektrostatininių apkrovos. „Vertė“ pagrindita priimuoju skaičiumi

LV) Rūpejieties, lai montāžas virsma būtu tīra un līdzsena, kas nodrošina, ka netiek pārsniegti pieļaujamā ekspluatācijas temperatūra. Uz termiski vadītspējīgā pamatnes uzstādīs modulis: pirms kabeļa un lodēšanas vietas lodēšanai veiciet to atlošanu, un lodēšanu veiciet mazs, 3 s ar 350°C temperatu; pirms nākošās lodēšanas jauciet lodēšanas vietas vispirms pilnībā atdzīst; novērst ložīšanas vai cirpšanas spēkus. Modulis montāža tiek veikta ar aizmugurējā daļā uzstādītās apbusējās līnīteles palīdzību. Nodrošiniet, lai virsma būtu tīra, un uz tām nebūtu tauku, eļjas, silikonika nevītrumu daļas. Lēverojiet norādījumus 3M, attiecīgi uz dažādām virsmām ieteicamo prameru. Stiprinājuma materiālēm jābūt ātriem. Pārbauviet, atlīdzīgajā lentei ir pilnībā noņemta. Lai, uztādot uz metāliskām virsmām, izvairītos no issavienojumiem, lodēto kontaktu vietai jāpārved līdzīga izolācija starp montāžas virsmu un moduli. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta Č moduli jāuzstāda uz termiski vadošas virsmas. Uztādītā stāvoklī aizsargājiet pret mehanisku un elektrostatisku slodzi. "Vērtība balstīta uz pirmās mērījēs rādījumu

 Paziti na čistu i glatku montažnu površinu, koja omogućava, da se ne prekorače dozvoljene pogonske temperature. Modul montiran na termički provodljivoj podlozi: pre lemljenja prethodno kalajisati kabal i trake za lemljenje i lemitni masks. 3 s na 350°C; pre svakog daljeg lemljenja najpre ostaviti da se lemo mesto sasvim ohladi; spreći sile odvajanja ili posmične sile. Montaža modula se vrši pomoću dvostrane lepljive trake smještene na polazni. Pediti površine, koje moraju da budu bez masti, ulja, silikona i čestica prijavštine. Pridržavajući se uputstava firmi 3M u vezi sa preporučenom farbom za grundiranje (primer) za različite površine. Materijali za priručenje moraju da budu čvrsti. Paziti na potpuno odstranjivanje zaštitne trake. Kod montaže na metalne površine, se radi izbegavanja kratkih spojeva na mestu lemnih kontaktata mora predvidjeti izolacija između montažne površine i modula. Modul mora da bude montiran na termički provodljivoj površini, da biste obezbedili, da se ne prekorači T_c . U ugradbenom stanju zaštititi od mehaničkog i elektrostatičkog opterećenja. "Vrednost nosaziranja je 1. metru

(14) Слідкуйте за тим, щоб монтажна поверхня була чистою і рівною, щоб запобігти перевищенню дозволених робочих температур. Модуль, змонтований на тепловій підошві: перед пайкою кабелі і контакти площину необхідно обрудити, а потім спаяти на протязі макс. з секунд при температурі 350°C ; перед кожною наступною пайкою місце пайки має повністю охолонути; не допускати зусилля на зризування пайки. Монтаж модуля проводиться за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, нанесеної зі зворотного боку. Слідкуйте за тим, щоб поверхні були чистими, без мастила, жиру, силикону і забруднень. Дотримайтеся вказівок компанії щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільним. Слідкуйте за тим, щоб захисну стрічку було повністю видалено. Під час монтажу на металевих поверхнях, що уникнуть коротких замикань в місцях пайки, необхідно передбачити ізоляцію між монтажною поверхнею і модулем. Модуль монтується на тепловій підошві, щоб запобігти перевищенню робочої температури. Змонтованій модуль має бути захищений від механічних та електростатичних навантажень. “Значення на основі рівня освітленості на відстані 1 м

(K2) Бекітілгөн бет таза және тегіс болуы керек. Бул руқстап етілген температуралың шамадан аспасын кепілдік болады. Жылу еткізгіш бетке орнастылған модуль: дәнекерлемес бурын, алдынан кабель мен лампадердегі қалайы жағын алыпсыз да, соосын 350°C деген температурамен 3 секунддай дейнілгізілген дәнекерленеді; ербіл көлең дәнекерлеуде кадамын орындауда алдындағын көрсөткендегі жерде толық сұзылған күнітің; күшлөн қырыл немесе жылжылтылған алмашы. Бул модуль екі жағы жабықшасын кемітімен орнатылады. Дәнекерленетін бет кірден, майдан, силиконнан және кір-коқыстардан таза болуы керек. Ер түрлі беттерге үйіншілгандай праймерлер туралы 3М берген мәліметтерді оқыңыз. Бекіту материалындағы езгерілімдер таңдауда жаңа майдаңдағы көлемдерге сәйкес келінеді. Майдаңдың толық болуы керек. Қорғаныш таспасын толық алғып тастаңыз. Егер металда беттерге орнатаңыз, орната беттін модуль даңасын дәнекерленедін жерде деңгээлдең күніткалаудың алдын алатын оқшашулауды салыңыз. Қызыл шамадан аласп үшін модульді жылу еткізгіш бетке орнату керек. Орнатылғанда кезде механикалық және электростатикалық есерден қорғаңыз. “1-ши метрге қатысты олемшемдер



C10449058
G11076433
20.05.19



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com