



## OK Betjeningsvejledning

- 1 Aux.-effekt, 30 V jævnstrøm ① LED, "Trafik/Nulstilling"
- 2 KNX-bus ud ② Knappen Nulstil start
- 3 LED, "Strøm" ③ Knappen Nulstil stop
- 4 LED, "Temp." (temperatur) ④ Effekt i 230 V vekselsstrøm

DIN-skinnemonteret enhed (4TE); Omgivelstestemp., i drift: -5 til +45 °C; Omgivelstestemp., ikke i drift: -25 til +70 °C;  
Rel. luftfugtighed (ikke-kondensende): 5% til 93%; Nominal udgangsstroom 640 mA (begge udgange i alt)

- Hovedstikket kører en A6-sirkning med henblik på ekstern overspændingsbeskyttelse.
- Når netspændingen tilsættes skal beskyttelseslederen (PE) være tilsluttet, da den bruges til at udlede bussens spændingspotential.
- En lettilgængelig frakoblingsenhed skal installeres uden for enheden.
- Enheden kræver ingen opdatering eller idrætsættelse og lægger ikke belastning på KNX-adresser.

## Knapper:

- ① "Nulstil start": Aflyder busspændingen i 30 sek. – kan genindløses
- ② "Nulstil stop": Manuel genoprettelse af busspænding. Under nulstillingen lyser "Trafik/Nulstilling"-LED'en rødt.

## CZ Provozní pokyny

- ① Pomoc. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.
- Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.
- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.
- Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## RUS Инструкции по эксплуатации

- ① Вых. вспом. питания 30 В пост. тока
- ② Выходная шина KNX
- ③ LED „Сеть“
- ④ LED „Температура“
- ⑤ LED „Трафик/Сброс“
- ⑥ Кнопка „Начать сброс“
- ⑦ Кнопка „Остановить сброс“
- ⑧ Вход питания 230 В перв. тока

Устройство на DIN-рейке (4TE); Темп. окр. среды в раб. сост.: -5 ... +45 °C; Темп. окр. среды в нераб. сост.: -25 ... +70 °C;

Относ. влажн. воздуха (без образ. конденсата): 5% ... 93%; Номинальный выходной ток 640 mA (оба выхода)

- Для разъема подключения к сети питания требуется предохранитель 16 А, обеспечивающий внешнюю защиту от перегрузки по тому.
- При подключении сетевого напряжения должен быть подсоединен защитный проводник (PE), используемый для выравнивания потенциала напряжения шины.

- Снаружи устройства необходимо установить разъединитель с беспрепятственным доступом.
- Устройство не требует настроек или ввода в эксплуатацию и не занимает никаких адресов KNX.

## Кнопки:

- ① „Начать сброс“: прерывание напряжения на шине на 30 секунд – возможен повторный запуск
- ② „Остановить сброс“: восстановление напряжения шины вручную. Во время сброса светоидиод „Трафик/Сброс“ горит красным

## KZ Пайдалану жөніндегі нұсқаулар

- ① Қос. күат 30 В ТТ ① LED, "Trafik/Nulstilling"
- ② KNX шыны ② Knappen Nulstil start
- ③ LED, "Strøm" ③ Knappen Nulstil stop
- ④ LED, "Temp." (temperatur) ④ Effekt i 230 V vekselsstrøm

DIN-skinnemonteret enhed (4TE); Omgivelstestemp., i drift: -5 til +45 °C; Omgivelstestemp., ikke i drift: -25 til +70 °C;

Rel. luftfugtighed (ikke-kondensende): 5% til 93%; Nominal udgangsstroom 640 mA (begge udgange i alt)

- Hovedstikket kører en A6-sirkning med henblik på ekstern overspændingsbeskyttelse.
- Når netspændingen tilsættes skal beskyttelseslederen (PE) være tilsluttet, da den bruges til at udlede bussens spændingspotential.
- En lettilgængelig frakoblingsenhed skal installeres uden for enheden.
- Enheden kræver ingen opdatering eller idrætsættelse og lægger ikke belastning på KNX-adresser.

## Knapper:

- ① "Nulstil start": Aflyder busspændingen i 30 sek. – kan genindløses
- ② "Nulstil stop": Manuel genoprettelse af busspænding. Under nulstillingen lyser "Trafik/Nulstilling"-LED'en rødt.

## CZ Provozní pokyny

- ① Pomoc. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.
- Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.
- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.
- Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## RUS Инструкции по эксплуатации

- ① Вых. вспом. питания 30 В пост. тока
- ② Выходная шина KNX
- ③ LED „Сеть“
- ④ LED „Температура“
- ⑤ LED „Трафик/Сброс“
- ⑥ Кнопка „Начать сброс“
- ⑦ Кнопка „Остановить сброс“

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

• Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

- Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

• Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

- Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## RUS Инструкции по эксплуатации

- ① Вых. вспом. питания 30 В пост. тока
- ② Выходная шина KNX
- ③ LED „Сеть“
- ④ LED „Температура“
- ⑤ LED „Трафик/Сброс“
- ⑥ Кнопка „Начать сброс“
- ⑦ Кнопка „Остановить сброс“

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí hlavního prívodu se musí připojit ochranný vodič (PE), protože se používá k využívání potenciálu napětí sběrnice.

- Mimo zařízení musí být nastainstalován snadno přístupné odpovádovací jednotka.

• Zařízení nevyžaduje žádne nastavení nebo uvedení do provozu a neobsahuje žádné adresy KNX.

## Tlačítka:

- ① „Reset Start“: Přeruší napětí sběrnice po dobu 30 s – lze znova aktivovat
- ② „Reset Stop“: Ruční obnovení napětí sběrnice. Během resetování svítí „Přenos/Reset“ LED červeně.

## OK Betjeningsvejledning

- ① Pom. výstup napájení 30 V DC ① LED „Přenos/Reset“
- ② Výstup schéma KNX ② Tlačítko Reset Start
- ③ LED „Proud“ ③ Tlačítko Reset Stop
- ④ LED „Teplota“ ④ Vstup napájení 230 V AC

Zařízení po montáži na lištu DIN (4TE). Okolní tepl. provozní: -5 až +45 °C; Okolní tepl. neprov.: -25 až +70 °C;  
Rel. vlhkost (nekondenzující): 5% až 93%; Jmenovitý výstupní proud 640 mA (oba výstupy celkem)

- Sítový konektor vyžaduje pojistku 16 A pro externí ochranu před nadprudou.

• Při připojování napětí