



SGM 18 Ex
SGM 22 Ex
SGM 25 Ex

Schutzgitter
Protective grilles
Grilles de protection

Montage und Erdung des Metallschutzgitters

Lieferumfang

1x Metallschutzgitter, 4x Blechschrauben (4 x 14 mm), 2x Schrauben M4 x 6.

Montage und Erdung des Metallschutzgitters

1. Schutzgitter mit 4 Blechschrauben (4 x 14 mm) an die zu schützende Seite des Ventilatorgehäuses festschrauben. Falls notwendig am Gehäuse Löcher mit 3,5 mm Durchmesser vorbohren.
2. Erdungsleitung (bauseitig bereitstellen) mit einer M4 x 6 Schraube an der Erdungsklemme des Schutzgitters festschrauben.
3. Anderes Ende der Erdungsleitung mit einer M4 x 6 Schraube an der Erdungsklemme des Kondensators (seitlich am Ventilatorgehäuse) festschrauben.
Alternative: Anderes Ende der Erdungsleitung direkt an äußerer Erdung festschrauben.

Impressum

© Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Deutsche Original-Montageanleitung. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Mounting and earthing of the metal protective grille

Supply contents

1x metal protective grille, 4x sheet metal screws (4 x 14 mm), 2x screws M4 x 6.

Mounting and earthing of the metal protective grille

1. Screw protective grille with 4 sheet metal screws (4 mm x 14 mm) to the side of the fan housing where the fan shall be protected. If necessary pre-drill a hole with diameter 3,5 mm in the housing.
2. Screw earth wire (to be available on site) with a screw M4 x 6 at the earth terminal of the protective grille.
3. Screw the other end of the earth wire with a screw M4 x 6 to the earth terminal of the capacitor (at the side of the fan housing).
Alternative: The other end of the earth wire to be fixed directly to the outer earthing.

Company information

Acknowledgements: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Translation of the original instructions. Misprints, errors and technical changes are reserved.

Instructions de montage & mode d'emploi

Articles fournis

1x Grille de protection métallique, 4x Vis à tôle (4 x 14 mm), 2x Vis M4 x 6.

Montage et mise à la terre de la grille de protection métallique

1. Visser la grille de protection sur le côté à protéger du boîtier de ventilateur avec les 4 vis à tôle (4 mm x 14 mm). Si nécessaire, percer d'abord des trous de 3,5 mm de diamètre dans le boîtier.
2. Visser le conducteur de mise à la terre (à fournir par le client) à la borne de terre de la grille de protection avec une vis M4 x 6.
3. Visser l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre à la borne de terre du condenseur (sur le côté du boîtier de ventilateur) avec l'autre vis M4 x 6.
Branchement alternatif : Visser l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre directement à la prise de terre externe.

Mentions légales

Mentions légales : © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH. Traduction de la notice originale. Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.