



Einbautiefe: 70mm INSTALLATION DEPTH: 70mm
TRAGLAST: max. 10kg BEARING LOAD: max. 10kg
WERKZEUG: Dosenbohrer 68mm, Akkubohrer
TOOLS: 68mm hole cutter, cordless drill

1. Bohren Sie ein Loch mit Ø 68mm. Drill a Ø68mm hole.
 2. Führen Sie das Kabel der Zuleitung durch die Öffnung des Spachteleinsatzes. Run cable through opening of the filler inset. insert the module into the prepared cutout.
 3. Fädeln Sie den Spachteleinsatz in die Deckenöffnung ein und verschrauben Sie ihn von unten mit der Decke. Gewährleisten Sie, dass der Spachteleinsatz satt und sauber auf der Gipsplatte aufliegt und fest mit den Schrauben nach unten gezogen wird. Insert the module into the prepared cutout and screw it into the ceiling from below. Make sure that the filler inset rests flat and clean on the plasterboard and is firmly pulled down by the screws.
 4. Drehen Sie den Spachtelring bis auf die gewünschte Spachtelstärke heraus [0-15mm]. Achten Sie darauf, dass die Putzkralen nicht nach vorne überstehen. Die Putzkralen müssen vom Putz gut überdeckt werden. Adjust filler ring to desired filling thickness [0-15mm]. Make sure plaster claws do not stick out toward the front. Claws must be completely covered by plaster.
-



5. Befestigen Sie die Zuleitung an der Schutzkappe und verschließen Sie die Öffnung mit dieser. Fasten supply line to protective cover and use cover to close opening.
6. Verspachteln Sie die Decke in der gewünschten Stärke. Plaster ceiling in thickness of your choice.
7. Schleifen Sie vorsichtig über die rote Schutzkappe, bis diese vollflächig zu sehen ist. Carefully sand red protective cover until it is entirely visible.

ACHTUNG CAUTION

Die Schutzkappe darf nicht abgeschliffen werden, da ansonsten die Putzkrallen freigelegt werden. Do not abrade protective cover or the plaster claws will be exposed.

Nach dem Schleifen entfernen Sie die Schutzkappe und ziehen das Kabel nach vorne. Ungenauigkeiten sind händisch nachzubessern. After sanding, remove protective cover and pull cable to the front. Imprecisions have to be reworked by hand.

8. Grundieren und übermalen Sie das Modul inklusive Spachtelring mit der Deckenfarbe. Prime and paint module and filler ring with ceiling paint.

Die Verwendung von grobkörnigem Putz, Lehmputz oder Akustikputz ist im Einzelfall mit den ausführenden Firmen zu prüfen. Please check with your plasterer if you want to use coarse, loam, or acoustic plaster.

Genügend Luftraum für den Kühlkörper vorsehen. Mindesteinbautiefe von Modul und Leuchte ist einzuhalten. Siehe dazu die Installationsanleitung der jeweiligen Leuchte. Reserve enough space for cooling element. Observe minimum installation depth for module and luminaire. See the installation instructions for the respective luminaire.