

Abschlußscheibe einpressen
press terminating washer in

Isolierung einlegen
mound insulator




weichlöten
solder

Gehäuse *housing*

3 Kabeleinlößtiefe
3 cable protrusion

weichlöten
solder



b	12656	06.07.01	MA
a	8092	21.07.97	ZM
Index <i>index</i>	Änderung <i>modification</i>	Datum <i>date</i>	Name <i>name</i>

	Datum <i>date</i>	Name <i>name</i>
Gez. <i>drawn</i>	05.07.94	Beyer
Gepr. <i>app'd</i>	05.07.94	PU

Series MCX
Serie MCX

Untert. Art	TG-Nr.
R	T00100C0011



Original <i>original</i>	A4	Blatt <i>sheet</i>	1/1
-----------------------------	----	-----------------------	-----

Maßstab <i>scale</i>	2:1
-------------------------	-----

Ersatz für/*replacement for*
Zeichnung vom 30.07.90