

INSTRUCTION

TUARO /500

turas ZB 2190

REGIOLUX

Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
D-97486 Königsberg/Bay.
Telefon (0 95 25) 89-0
Telefax (0 95 25) 89 73 4
<http://www.regiolux.de>
e-Mail: info@regiolux.de




Bei Notleuchten ist die Position nach Planung vorgegeben und die Leuchte darf räumlich nicht versetzt werden.

For emergency lights, the position is predefined after planning and the luminaire must not be moved spatially.

Pour les éclairages de secours, la position est prédefinie après la planification et le luminaire ne doit pas être déplacé spatialement.





Para luces de emergencia, la posición está predefinida después de la planificación y la luminaria no debe moverse espacialmente.

Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C
This luminaire contains a light source of energy efficiency class C







2190 5514 180 TUARO/500 4300 840 ET ZB
2190 5524 180 TUARO/500 24000 830 ET ZB



[lm]
650
595




IP40



1 = L-Not
2 = N-Not
3 = L



Achtung:
Leuchte nicht öffnen!
Garantieverlust!



Attention:
Don't open the luminaire!
Loss of Guarantee!




Attention:
N'est pas ouvrir le luminaire!
Perte de garantie!




Atención:
Non abrir la luminaria!
Pérdida de garantía!






1



2





Demontage

